# FSC-SCU

Istruzione per: "REGOLATORI DI VELOCITÀ PER MOTORI MONOFASE"

Installation for: "SPEED REGULATOR FOR SINGLE PHASE MOTORS".

Instruction pour: "REGULATEUR DE VITESSE POUR MOTEURS MONOPHASÉS".

Montage für: "DREHZAHLREGLER FÜR EINPHASENMOTOREN".

Instrucciones para: "REGULADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES MONOFASE". Инструкция для: "РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ"

FSC SCI







#### ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

#### Ссылка ЕС Директива относительно машин 89/392 СЕЕ и последующие поправки

Изделия были спроектированы и изготовлены для того чтобы стать после частями машин, как это предписано Директивой относительно машин **89/392 CEE** и последующими поправками, то есть предусмотрено соответствие следующим нормам:

- EN 60/335-1(CEI 61-50) Электрическая безопасность изделий бытового использования и соответствие общим нормам. Общие Нормы.
- EN 60/335-2-40 Электрическая безопасность изделий бытового использования- часть 2-я. Особые нормы для электрических тепловых насосов, воздушных кондиционеров и увлажнителей.
- Директива 89/336 СЕЕ и последующие поправки. Электромагнитная совместимость.
- Низкое напряжение- ссылка Директива 72/73 CEE.

В любом случае не допускается эксплуатировать данные части прежде того, как они будут установлены в машину в соответствии всем вышеперечисленным нормам.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: При несоблюдении данной инструкции возможны несчастные случаи или технические повреждения продукции.

- А) Касательно операций связанных с перемещением, монтажом и техническим обслуживанием необходимо:
- 1- Наличие персонала обученного работе на подъемных механизмах (подъемный кран, подъемник и т. д.)
- 2- Использование защитных перчаток
- 3- Не допускается находиться под подвешенным грузом.
- В) Прежде чем производить электрические подключения необходимо:
- 1- Наличие квалифицированного персонала
- 2- Удостовериться в отсутствии электропитания
- 3- Общий переключатель закрывается на замок и находится в доступном месте

**С) УТИЛИЗАЦИЯ**: Продукция LU-VE состоит из:

Материалы из пластика: Полистирол, ABS, резина

Материалы из металла: Сталь, Нержавеющая сталь, Медь, Алюминий (обработанный)

**D)** Следует удалить защитную пленку с окрашенных частей изделия

**FSC** 

SCU

Регулятор скорости для однофазных двигателей (устанавливается на конденсаторах)

Регулятор скорости для однофазных двигателей (устанавливается на конденсаторах и драй-кулерах)

Марка СЕ с шумовыми фильтрами для местных условий

Электромагнитная совместимость

Регуляторы FSC и SCU с маркой CE включают в себя звукопонижающий фильтр для местных условий.

Данные фильтры соответствуют директиве 89/336/ЕЕС и последующей поправке 92/31/СЕЕ.

Регулятор скорости обеспечивает постоянную температуру конденсации или температуру выходящей жидкости для драй кулеров в рамках текущих значений во время различных режимов работы, препятствуя потери мощности и способствуя снижению шума. Принцип работы основывается на изменение времени проводимости цикла АС силовой линии.




Основные части системы регулировки:

Основной выключатель

Блок регулятора скорости.

Система регулировки может быть установлена на предприятии или же поставляется отдельно для переоснащения рабочего оборудования.





Regolatore di velocità per motori monofase Speed regulator for single phase motors Régulateur de vitesse pour moteurs monophasés Drehzahlregler für Einphasenmotoren


Регулятор скорости для однофазных моторов


installati sui condensatori. installed on condensers. installés sur condenseurs. von Verflüssigern.

устанавлявается на конденсаторах

Modello Type Modèle Modell Modelo Modelo	Portata Range Courante Strom Potencia Мощность	Campo di regolazione Adjustment range Domaine de régulation Sollwertbereich Pervaupoesta MOЩНОСТИ 230 V ± 10% -ph-50Hz bar	Domaine de Campo de Refriger		Sollwe егулировка genant / Réf	nent range °C ertbereich °C мощности°С frigérant Хладагент R407С	P max Sovraccarico Overload Surchargé Перегрузка bar	Δ p1 45% - 90% V	Δ p2 45% - 95% V bar
FSC 4/1	4	8 ÷ 14	35 ÷ 55				34	2,5 ± 0,5	≥4
FSC 4/2	4	14 ÷ 24		39 ÷ 61,5	32 ÷ 54	39,5 ÷ 60	40	4 ± 1	≥6
FSC 6/1	6	8 ÷ 14	35 ÷ 55				34	2,5±0,5	≥4
FSC 6/2	6	14 ÷ 24		39 ÷ 61,5	32 ÷ 54	39,5 ÷ 60	40	4 ± 1	≥6
FSC 8/1	8	8 ÷ 14	35 ÷ 55				34	2,5 ± 0,5	≥4
FSC 8/2	8	14 ÷ 24		39 ÷ 61,5	32 ÷ 54	39,5 ÷ 60	40	4 ± 1	≥6

Temperatura di esercizio Operating temperature Température de fonctionnement Zulässige Umgerbungs Temperatur Рабочая температура	Peso Weight Poids Gewicht Bec	Grado di protezion Protection rating Grade de protection Schutzart Степень защиты
°C	kg	
-20÷55	0,8	IP54





# Installazione del regolatore / Speed regulator installation / Installation du régulateur / Установка регулятора скорости



REGULATORE REGULATOR REGULATEUR REGLER REGULADOR PETYJIST OP




Fig. / Abb. 1

Fig. / Abb. 2

# Fig. 1

- Vite di Set-Point (regolazione pressione di condensazione
- 2) Potenziometro velocità minima/interruzione

#### Fig. 2

Caratteristica di controllo

#### Fia. 1

- Set-Point screw (condensation pressure adjustment)
   Minimun speed/cut off potentiometer
- Fig. 2

Control characteristic

# Fig. 1

- Vis de réglage de plage (réglage de la pression de condensation)
- 2) Potentiomètre vitesse minimum/arrét

# Fig. 2

Charactéristique de régulation

#### Abb. 1

- Sollwert-Eeinstellschraube (Verflüssigunsdruckregelung)
- Mindestdrehzahl/Ausschaltpotentiometer

# Abb. 2

Regelcharakteristik

# Fig.1

- 1) Регулировочный винт (для установки давления консенсации)
- 2) Мин.скорость / прерыватель

# Fig.2

Параметры контроля



Regolatore di velocità per motori monofase Speed regulator for single phase motors Régulateur de vitesse pour moteurs monophasés Drehzahlregler für Einphasenmotoren

Регулятор скорости для однофазных моторов

installés sur condenseurs. von Verflüssigern. устанавливается на конденсаторах

installati sui condensatori.

installed on condensers.

Для установки Set-Point (регулировки) произведите следующие действия:

- Подсоедините индикатор давления к порту фитинга.
- Подсоедините (если еще это не сделано) клапан регулятора давления к другому порту фитинга.
- С помощью винта (рис. 1, стр. 4) регулировки установите желаемое давление, которое проверяется клапаном. Эта величина должна быть в рамках корректировочной величины.

# Установка минимальной скорости.

Напряжение минимальной скорости для предотвращения падения скорости ниже желаемого уровня может быть установлено в рамках 45 – 90% линейного напряжения с помощью потенциометра 2 (см. рис. 1, стр. 4). Минимальная скорость устанавливается поворотом данного потенциометра против часовой стрелки, т.к.

Установка минимальной скорости влияет на дифференциал.

увеличивается напряжение на выходе регулятора.

Чем выше установка минимальной скорости, тем меньше эффективный дифференциал.


#### Режим отключения.

Если минимальная скорость не требуется, поверните потенциометр полностью против часовой стрелки. Выход для двигателя упадет до 0 V, когда давление упадет ниже установочного минус дифференциал (отключение).

#### Примечание.

Убедитесь, что трубка капиллярного зонда свернута хорошо. Она не должна вибрировать или тереться о неподвижные поверхности.

В противном случае усталость материала приведет к поломке трубки.





Regolatore di velocità per motori monofase Speed regulator for single phase motors Régulateur de vitesse pour moteurs monophasés Drehzahlregler für Einphasenmotoren

Регулятор скорости для однофазных моторов

installati sui condensatori e sui raffreddatori di liquido. installed on condensers and dry-coolers. installés sur condenseurs et sur aerorefrigerants. von Verflüssiger und von Flüssigkeitsrückkuhler. устанавливается на конденсаторах и драй кулерах

#### Внимание!

При получении товара проверьте целостность упаковки, в случае повреждений во время транспортировки проинформируйте агента по доставке согласно существующим требованиям.

- Устанавливать регулятор должен только квалифицированный специалист, который подключит электропитание (важно: **заземление**), подсоединит кабели в их постоянную позицию и запустит агрегат в работу.
- Неправильная установка SCU может нанести вред объектам или людям, поэтому убедитесь, что инструкции и все рекомендации по безопасности прочитаны и выполняются.

# Инструкции по безопасности

Производитель не несет ответственности за несчастные случаи, потери или ущерб, вызванные использованием данного оборудования. Оборудование должно устанавливаться квалифицированным персоналом в соответствии с предназначением оборудования и проходить техническое обслуживание, которое должно производиться с гарантией безопасности людей, животных и товара.

- **НЕЛЬЗЯ** разбирать и проникать внутрь регулятора, в противном случае это АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ и вызовет порчу оборудования.
- Регулятор должен быть **ЭФФЕКТИВНО И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛЕН** при установке в соответствии с действующими стандартами; заземление необходимо для правильной работы фильтра EMC.
- НЕЛЬЗЯ прикасаться к любым частям электросхемы под напряжением ни в коем случае.

#### Заявление производителя.

Данная серия произведена для использования в промышленных условиях и соответствует требованиям следующих документов:

Директива относительно машин 89/392 СЕЕ и последующие поправки.

Низкое напряжение - ссылка Директива 72/73 СЕЕ.

ЕМС Директива 89/336 СЕЕ и последующие поправки. Электромагнитная совместимость.

Благодаря электронному решению агрегат полностью отвечает требованиям Директивы **89/392CEE** относительно лимита эмиссии и может быть установлен без особых предосторожностей (экранированных кабелей).

Тесты и проверки были произведены согласно процедурам, описанным в технической документации продукта. Т.к. все оборудование **не используется автономно**, а является частью других агрегатов, были проведены тесты на совместимость при типичных условиях эксплуатации. Используемая система была смоделирована при использовании регулятора напряжения **SCU**, контрольного кабеля и соответствующих настроек, кабеля электроснабжения, кабеля двигателя и вентилятора.

Conformità EMC di riferimento, nell'ambito della Marcatura EMC conformity

Conformité EMC de référence, dans le cadre du marquage EMC-Konformität, im Bereich des CE - Zeichens Conformidad EMC de referencia, en el ámbito del Marcado Cootbetctbue EMC



Sistema PDS (Power Drive System, Regolatore + Ventilatore)
PDS systems (Power Drive System; Regulator + Fan)
Système PDS (Power Drive System, Régulateur + Ventilateur)
PDS System (Power Drive System), Spannungsregler + Ventilator
Sistema PDS (Power Drive System, Regolador + Ventilador)
Система PDS (Power Drive System, Peryлятор + Вентилятор)



#### Порядок работы

Устройство **SCU** являются однофазными регуляторами, которые используют принцип прерывания фазы для регулирования напряжения на выходе, применяемого для нагрузки.

В частности устройство, подсоединенное к однофазному асинхронному двигателю (высокое скольжение), способно регулировать скорость вентиляторов

Порядок работы может быть следующим:

- MASTER (входы 4-20 mA или датчик NTC)
- **SLAVE** (вход 0-10 Vdc)

Выбор сигнала входа и порядок работы автоматические: устройство функционирует с работающим сигналом сенсор/сигнал входа, и клиенту нет необходимости заниматься выбором или программированием устройства.

Во время инсталляции клиент может изменить фабричные установки, только меняя позицию мостиков JUMPER:

• **J1**, режим регуляции:

**DIRECT** (напряжение на выходе увеличивается, когда ведущий сигнал возрастает);

**REVERSE** (напряжение на выходе уменьшается, когда ведущий сигнал возрастает)

• J2 заданная скорость вентиляторов:

MIN (SP = 0%)

**MAX** (SP = 100%); на установке скорость вентиляторов максимальная.

• **J3**, функция триммера Р2:

MIN (минимальное напряжение на выходе)

Cut-OFF (лимит отключения)

• **J4**, выбор Output for Extra Slave Power: аналог выхода 0-10 Vdc или PWM.

Имеется пластина шагового предохранителя с 13 позициями, что позволяет регулировать установки: **SP** и **SP**<sub>adi</sub>

#### SCU оснащен:

**Директива 89/392 CEE** 

- Полной гальванической изоляцией между системой электроснабжения и приводным входом.
- Фильтром EMC (в соответствии с приложениями PDS) согласно требованию относительно устройств напрямую подсоединенным к линии низкого напряжения.
- Защитой от напряжения

**SCU** имеет 4 различных размера 8A, 12A, 16A, 20A с однофазным электроснабжением 230 V / 50 Hz с корпусом из  $GW-Plast^{*}$  (120°C), что гарантирует высокую механическую резистентность.

#### 60 Hz (только фабричная предварительная установка)

Регулятор работает исправно и при 60 Hz, но необходимо калибрировать сигнал выхода на 100% для оптимизации регулировки.

### Директивы СЕЕ и технические стандарты

Как и вся наша продукция, серия **SCU** имеет маркировку **CE**, как рекомендовано директивами **73/23 CEE**, **89/336 CEE** и последующими изменениями **92/31/CEE**.

Директива 89/336 СЕЕ

Основное требование директивы – соответствовать «общим стандартам» для тяжелой промышленности.

Директива 73/23 СЕЕ (93/68)

CEI-EN 60204-1	«Сохранность машинного оборудования»	ENV 50140 (IEC 801-3)	По восприимчивости (на системе электропитания)
EN 50081-1	Стандарт уровня излучаемых помех (для жилых помещений, небольших предприятий и офисных помещений)	ENV 50141	По восприимчивости проводника на линии передачи сигнала
EN 50082-2	Стандарт уровня устойчивости к различным воздействиям (промышленность)	IEC 801-4	По скоростным транзисторам (высокочастотные помехи)
EN 55011	Класс В, по помехам излучения	IEC 801-2	По разряду статического электричества (ESD)
EN 55011	Класс В, по проводниковым помехам		

# Abodeta = STANDARD LU-VE

# Технические характеристики SCU

	Напряжение		230 VAC +/- 10	% / <b>15</b> % sing	gle-phase - (1	10 VAC 400 VAC ON REQUEST)	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Частота		Частота 50 Hz Стандарт (60 HZ по запросу)				
	Защита от ска	чков напряжения	Для инсталляци	и категории	1 II (4 KV)		
ПРИНЦИП РАБОТЫ		лектронный регулятор на ряжения на выходе как фу				отсечения фазы для регулировки льно к устройству ввода	
			SCU 08 08 A up to 50 °C environment , over decrease by 0,4 A/ °C				
			SCU 12	12 A up to	50 °C enviror	nment , over decrease by 0,6 A/ °C	
	Расчетный		SCU 16	16 A up to	50 °C enviror	nment , over decrease by 0,8 A/ °C	
			SCU 20	20 A up to	50 °C enviro	nment , over decrease by 1,0 A/ °C	
ток			SCU 08	16A			
	Пусковой		SCU 12	24A			
			SCU 16	32A			
			SCU 20	40A			
	Перегрузка		<b>150</b> % рассчетн	ного тока (т	nax. 10" every	3')	
лощность	Контрольные к		ЗVA				
	Тепловое рассе	ивание	1,4 W/A				
	Master (Regulat	•				я измеряемого значения	
РАБОЧИЕ	(Input IN1,IN2,IN					или в пропорциональном дапазон	
КАРАКТЕРИСТИКИ	Slave (Power Unit)) (Input IN4)		Напряжение на применительно			я приводным входом в 0-10V настройкой	
					IN 1	4-20 mA su 100 ohm (R)	
			Master (Regulator)		IN 2	4-20 mA su 100 ohm (R)	
	<u>standard</u>	Config. OM			IN 3	NTC 10kohm @ 25°C	
			Slave (Power Un	nit)	IN 4	0-10V su 10 kohm	
		Config. <b>0V</b> Config. <b>0B</b>	Master (Regulator)		IN 1	4-20 mA su 100 ohm (R)	
					IN 2	NTC 10 kohm @ 25°C	
					IN 3	NTC 10 kohm @ 25°C	
			Slave (Power Un	nit)	IN 4	0-10 V su 10 kohm	
	Сигнал на				IN 1	0-5 Vdc	
ОМАНДНЫЙ СИГНАЛ	привод		Master (Regulator)		IN 2	0-5 Vdc	
					IN 3	NTC 10 kohm @ 25°C	
			Slave (Power Un	nit)	IN 4	0-10 V su 10 kohm	
					IN 1	4-20 mA su 100 ohm (R)	
			Master (Regulator)  Slave (Power Unit)		IN 2	0-5 Vdc	
					IN 3	NTC 10 kohm @ 25°C	
					IN 4	0-10 V su 10 kohm	
	Функциональн		SP2 : selection Set Point 1 or Set Point 2 (Double Set Poimt option				
	Регуляция нас	тройки	Двойные предохранители (13 позиций)				
	Тип входа	• ,	4-20 mA			NTC 10K @ 25°C	
		гройки (предварит)	8÷18 mA			10÷60 °C	
		астроек (окончат) выная частота (ошиб)		0,1 mA		0,5 °C	
	Min limit / Cut-C		3	2,5 mA		7°C	
АБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		л	Это регулирует напряжение на выходе от 0 до 60%				
ADO THE HAPAMETER	Макс. выход Ускорение (фи	KC)	Это регулирует напряжение на выходе от 100 до 0% 5"				
			5"  Direct (выход возрастает, когда приводной сигнал возрастает) или				
	Условия опера	нции	Reverse (выход возрастает, когда приводной сигнал возрастает)				
Pery	лировка напряжения настроек на выходе						
	Низкое напряж	ение на выходе	Min выбор или	Cut-Off			
	Сигнал для Ро	wer unit (SLAVE)	Analogic 0-10 V	<u>/</u> или PWN	l logic 0-cross	модуляция	
	DL1	Питание подключено					
	-	- Reg. UNDER SP		± 30%	пропор.част	ота (Pb)	
.ED ВИЗУАЛИЗАЦИИ	+	+ Reg.OVER SP		± 30%	пропор.част	ота (Pb)	
	1	действует настройка S	et-point 1	Толі	ько с Double	Set-point selection Optional Card conti	
	2	действует настройка S	- t i t O	T	Dbl.	Set-point selection Optional Card conti	

Продолжение...

--

# РУССКИЙ


Abcdefg = STANDARD LU-VE


продолжение ... Технические характеристики SCU

	_								
		Config. OM	V1	Вспомогат, электропитание	22 V (+10/-20%) max. 25mA				
			V2	Вспомогат, электропитание	22 V (+10/-20%) max. 25mA				
	<u>Standard</u>		+ 10 V	Вспомогат, электропитание	10,0 V (±1%)				
			OUT	Сигнал на выходе для блока питания	: 0-10V o PWM (Max 5 modules)				
			V1	Вспомогат. электропитание	22V (+10/-20%) max. 25mA				
		Config. <b>OX</b>	V2	Вспомогат. электропитание	22 V (+10/-20%) max. 25mA				
		Coning. Ox	+ 10 V	Вспомогат. электропитание	10,0 V (±1%)				
СИГНАЛЫ НА			OUT	Сигнал на выходе для блока питания	: 0-10V o PWM (Max 5 modules)				
выходе			V1	Вспомогат. электропитание	5,0 V (±1%)				
	По запросу	Config. <b>oV</b>	V2	Вспомогат. электропитание	5,0 V (±1%)				
		Connig. 00	+ 10 V	Вспомогат. электропитание	10,0 V (±1%)				
			OUT	Сигнал на выходе для блока питания	: 0-10V o PWM (Max 5 modules)				
			V1	Вспомогат. электропитание	22 V (+10/-20%) max. 25mA				
		Config.0B	V2	Вспомогат. электропитание	5,0 V (±1%)				
			+ 10 V	Вспомогат. электропитание	10,0 V (±1%)				
			OUT	Сигнал на выходе для блока питания	: 0-10V o PWM (Max 5 modules)				
ЗАЩИТА	ЕМС встроенные фи	ильтры сети	Согласно EN 55011 (CEI 110-6) Категория В: устройства, подключенные напрямую к силовой сети низкого напряжения						
	SURGE заземления	e e	Согласно EN 61000-4-5: Перенапряжение категория II (4 KV)						
	Материалы	Материалы		GW-Plast 120 °C (max. 120 °C) и аллюминий					
	<b>Уровень з ащиты</b>	Уровень <b>з ащиты</b>		IP 55					
КОРПУС			IP 00 (по запросу)						
	Температура радиа	тора	60 °C						
	Загрязнение окруж		Низкое						
	Категория пожароу	стойчивости	Категория D						
	Из оляционные час	ти корпуса	Длительное время						
изоляция			Класс I (использование заземленного кабеля)						
			2000 Vac імежду з ащитным з аз емілением и частями под напряжением						
	Контрольный конту	ф	2500Vac между приводным входом и частями под напряжением						
			4000V между приводным входом и частями под напряжением от источника питания						
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	Рабочая температу	Рабочая температура		-20 T 50 (da -20 °C a + 50 °C)					
	Температура хране	Температура хранения		-30 T 85 (da -30 °C a + 85 °C)					
	Вибрация		Ниже 1G ( 9.8 m/s <sup>2</sup> )						
	Время износа		60,000 <sup>i</sup> u						
инсталляция	Только настенное в	ертикальное кре	пление с 4 пол	пюсами 🧔 5 мм, с верхним и нижним заз	ором 100 мм				
•									

The device is suitable for the installation in units of class I, II, III.

Mod. / Type	Amp	kg
SCU 08	08	1,4
SCU 12	12	1,5
SCU 16	16	1,7
SCU 20	20	1,8






#### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Регулятор должен быть подсоединен так, как представлено на схеме.

# Подсоединение питания (Гребенка М1)

- Проверьте силовые соединения и эффективность ЗАЗЕМЛЕНИЯ перед подачей тока.
- Используйте для силовых соединений и для **КАБЕЛЯ ЗАЗАМЛЕНИЯ** провод с правильным сечением.
- Установите 2 плавких предохранителя за выключателем по ходу цепи
- Обслуживание: после проверки проводов установите карту и подсоедините входящий сигнал. Напряжение на выходе составляет от 0 до 230 Vac согласно изменению сигнала, поступающего на привод.
- НЕЛЬЗЯ устанавливать устройство при температуре более 50°С (Т<sub>ать</sub> ≤ 50°С)
- Оборудование должно устанавливаться вертикально для возможности охлаждения, достаточной циркуляции воздуха с зазором по 150 мм выше и ниже регулятора.
- Если основной источник энергии подвергается воздействию помех, что может произойти из-за других компонентов с электропитанием и приводить к нарушению подачи электроэнергии, рекомендуется установить дополнительный однофазный фильтр разрядника для защиты от атмосферных перенапряжений непосредственно на источник энергии регулятора.
- НЕЛЬЗЯ повреждать или менять идентификационные бирки на оборудовании.
- НЕЛЬЗЯ увеличивать обороты триммера по сравнению с предусмотренными.




#### Конфигурации входа для соединений-4 регулятора входа/выхода (гребенка М2)

Для контрольных соединений при неповрежденном окружении, для утилизации общего биполярного кабеля, не смотря на окружение с электромагнитными помехами, для утилизации кабеля, экранированного заземленной оплеткой, который необходимо держать как можно дальше от других кабелей.


Рабочая конфигурация может быть следующей:

**MASTER** с установкой, используя **In1 - In2 – In3** (входы 4-20 mA или датчик NTC) **SLAVE**, используя **In4** (вход 0-10 Vdc)




	Co	nfigurazione / C	onfiguration / Confi	iguration / Konfigura	ationen /Конфигур	оация ОМ	(STANDARD)
Ν°	NOM.	CONF. OM (STD)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTCH	РУССКИЙ
1	V1	22 V (+10/-20%) max. 25 mA	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
2	IN1	4-20 mA	Ingresso Trasduttore Nº 1	Input Transducer N° 1	Entrée Transducteur N° 1	Eingang Wandler Nr 1	Вход Преобразователь №1
3	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
4	IN2	4-20 mA	Ingresso Trasduttore N° 2	Input Transducer N° 2	Entrée Transducteur N° 2	Eingang Wandler Nr 2	Вход Преобразователь №2
5	V2	22 V (+10/-20%) max. 25 mA	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
6	IN3	NTC 10 kohm @ 25°C	Ingresso Trasduttore N° 3	Input Transducer N° 3	Entrée Transducteur N° 3	Eingang Wandler Nr 3	Вход Преобразователь №3
7	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
8	IN4	0-10 Vdc	Ingresso N° 4 (comando SLAVE)	Input N° 4 (input SLAVE)	Entrée N° 4 (comando SLAVE)	Eingang Nr 4 (SLAVE Steuerung)	Вход № 4 (вход SLAVE)
9	+10V	10,0 V ±1%	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentazione	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
10	OUT	0-10 Vdc / PWM	Uscita segnale per moduli "slave"	Output signal "slave"	Sortie signal pour modules "slave"	Signalausgang für "slave" module	Сигнал на выходе "slave"
11	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
12	SP2	= SP1 = SP2	Ingresso selezione Set Point 1-2	Input SetPoint selection 1-2	Entrée sélection Set Point 1-2	Wahleingang Set Point 1-2	Настройки 1-2 на входе

Configurazione OX (su richiesta)
OX configuration (on request)
Configuration OX (sur demande)
OM Konfiguration (auf Anfrage)
Configuración OX (sobre petición)
Конфигурация ОХ (по запросу)




		Configura	zione / Configuratio	on / Configuration /	Konfiguration / Ko	нфигурация	ох
Ν°	NOM.	CONF. OM (STD)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTCH	РУССКИЙ
1	V1	22 V (+10/-20%) max. 25 mA	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
2	IN1	4-20 mA	Ingresso Trasduttore N° 1	Input Transducer N° 1	Entrée Transducteur N° 1	Eingang Wandler Nr 1	Вход Преобразователь №1
3	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
4	IN2	NTC 10 kohm @ 25 °C	Ingresso Trasduttore N° 2	Input Transducer N° 2	Entrée Transducteur N° 2	Eingang Wandler Nr 2	Вход Преобразователь№2
5	V2	22 V (+10/-20%) max. 25 mA	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
6	IN3	NTC 10kohm @ 25°C	Ingresso Trasduttore N° 3	Input Transducer N° 3	Entrée Transducteur N° 3	Eingang Wandler Nr 3	Вход Преобразователь№3
7	GND	GND	Massa	Ground	Massa	Masse	Macca
8	IN4	0-10 Vdc	Ingresso N° 4 (comando SLAVE)	Input N° 4 (input SLAVE)	Entrée N° 4 (comando SLAVE)	Eingang Nr 4 ( SLAVE Steuerung)	Вход № 4 (вход SLAVE)
9	+10V	10,0 V ±1%	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentazione	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
10	OUT	0-10 Vdc / PWM	Uscita segnale per moduli "slave"	Output signal "slave"	Sortie signal pour modules "slave"	Signalausgang für "slave" Module	Сигнал на выходе "slave"
11	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
12	SP2	= SP1 = SP2	Ingresso selezione Set Point 1-2	Input SetPoint selection 1-2	Entrée sélection Set Point 1-2	Wahleingang Set Point 1-2	Настройки 1-2 на входе

Configurazione OV (su richiesta)
Imput configurations OV (son request)
Configuration OV (sur demande)
OV Konfiguration (Auf Anfrage)
Configuración OV (sobre petición)
Конфигурация OV (по запросу)



		Configura	zione / Configurati	on / Configuration	/Konfiguration / Ko	онфигурация (	ΟV
Ν°	NOM.	CONF. OM (STD)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTCH	РУССКИИ
1	V1	+5 V ±1%	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
2	IN1	0-5 Vdc	Ingresso Trasduttore N° 1	Input Transducer N° 1	Entrée Transducteur N° 1	Eingang Wandler Nr 1	Вход Преобразователь №1
3	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
4	IN2	0-5 Vdc	Ingresso Trasduttore N° 2	Input Transducer N° 2	Entrée Transducteur N° 2	Eingang Wandler Nr 2	Вход Преобразователь №2
5	V2	+5 V ±1%	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
6	IN3	NTC 10kohm @ 25°C	Ingresso Trasduttore N° 3	Input Transducer N° 3	Entrée Transducteur N° 3	Eingang Wandler Nr 3	Вход Преобразователь№2
7	GND	GND	Massa	Ground	Massa	Masse	Macca
8	IN4	0-10 Vdc	Ingresso N° 4 (comando SLAVE)	Input N° 4 (input SLAVE)	Entrée N° 4 (comando SLAVE)	Eingang Nr 4 ( SLAVE Steuerung)	B×oд № 4 (вкод SLAVE)
9	+10V	10,0 V ±1%	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentazione	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
10	OUT	0-10 Vdc / PWM	Uscita segnale per moduli "slave"	Output signal "slave"	Sortie signal pour modules "slave"	Signalausgang für "slave" Module	Сигнал на выходе "slave"
11	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
12	SP2	= SP1 = SP2	Ingresso selezione Set Point 1-2	Input SetPoint selection 1-2	Entrée sélection Set Point 1-2	Wahleingang Set Point 1-2	Настройки 1-2 на входе


Configurazione OB (su richiesta)
OB configurations (on request)
Configuration OB (sur demande)
OB Konfiguration ( auf Anfrage)
Configuración OB (sobre petición)
Конфигурация ОВ (по запросу)




		Configura	zione / Configuratio	on / Configuration	/ Konfiguration / Ko	онфигурация	ОВ
Ν°	NOM.	CONF. OM (STD)	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTCH	РУССКИИ
1	V1	22 V (+10/-20%) max 25 mA	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
2	IN1	4-20 mA	Ingresso Trasduttore N° 1	Input Transducer N° 1	Entrée Transducteur N° 1	Eingang Wandler Nr 1	Вход Преобразователь №1
3	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
4	IN2	0-5 Vdc	Ingresso Trasduttore N° 2	Input Transducer N° 2	Entrée Transducteur N° 2	Eingang Wandler Nr 2	Вход Преобразователь №2
5	V2	+5 V ±1 %	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentation	Versorgungsspannungs- ausgang	Электропитание на выходе
6	IN3	NTC 10 kohm @ 25°C	Ingresso Trasduttore N° 3	Input Transducer N° 3	Entrée Transducteur N° 3	Eingang Wandler Nr 3	Вход Преобразователь №3
7	GND	GND	Massa	Ground	Massa	Masse	Macca
8	IN4	0-10 Vdc	Ingresso N° 4 (comando SLAVE)	Input N° 4 (input SLAVE)	Entrée N° 4 (comando SLAVE)	Eingang Nr 4 ( SLAVE Steuerung)	Вход № 4 (вход SLAVE)
9	+10V	10,0 V ±1%	Uscita tensione alimentazione	Output power supply	Sortie tension alimentazione	Versorgungsspannungs- ausgang	.Электропитание ,на выходе
10	OUT	0-10 Vdc / PWM	Uscita segnale per moduli "slave"	Output signal "slave"	Sortie signal pour modules "slave"	Signalausgang für "slave" Module	Сигнал на выходе "slave"
11	GND	GND	Massa	Ground	Masse	Masse	Macca
12	SP2	= SP1 = SP2	Ingresso selezione Set Point 1-2	Input SetPoint selection 1-2	Entrée sélection Set Point 1-2	Wahleingang Set Point 1-2	Настройки 1-2 на входе

Collegamenti elettrici per MODULO/I SLAVE SLAVE MODULES electrical connections Branchements électriques pour MODULEE/S SLAVE Elektrische Anschlüsse für SLAVE MODULE Электросоединение модулей SLAVE


Collegamento con altri moduli 0-10 Vdc (Tri-momofase)
Connections other modules 0-10 Vdc (3 single-phase)
Branchements avec autres modules 0-10 Vdc (Tri-monophasé
Anschluß mit anderen 0-10 Vdc Modulen (dreiphasig-einphasig)
Conexiones con otros módulos 0-10 Vdc (Tri-monofasico)
Соединение других модулей 0-10 Vcd (3 монофазы)




Collegamento moduli PWM con stessa fase di alimentazione dell'unità MASTERcon altri PWM modules connections with the same MASTER Unit reference supply Branchements modules PWM avec même phase d'alimentation de l'unité MASTER Anschluß mit PWM Modulen mit gleicher Versorgungsphase wie die MASTER-Einhheit Conexiones módulos PWM con misma fase de alimentación de la unidad MASTER Соединение модулей PWM с соотвтственным питанием элемента MASTER



# Particolari Scheda SCU SCU cards details& function Diagram Details carte SCU SCU Karte Particulares Ficha SCU Cxema SCU





двойной настройки

LED di visualizzazione LED of visualization LED / voyant de visualisation Anzeige-LED LED de visualiszción LED визуализации

230 Vac SP Pb 100% MAX out 80 % 0 ⋺⋣⋿⋹ **CUT-Off** SIGNAL UNDER 30% 0% Off leds (30% di Pb) IN DIRECT

LED Verde Green LED LED Vert LED Grün LED зеленый

DL<sub>1</sub>

Alimentazione presente Power supply on Alkimentation présente Stromversurgung vorhanden Питание вкл

LED Verde Green LED LED Vert LED Grün

LED Verde

Green LED

LED Vert

SP superiore al valore del segnale (\*) Reg. UNDER SP (\*) SP supérieure à la valeur du signal (\*)

SP über dem Signalwert (\*) LED зеленый SP выше величины сигнала (\*)

LED Grün LED Verde SP inferiore al valore del segnale (\*) Reg. OVER SP (\*)

SP inférieure à la valeur du signal (\*) SP unter dem Signalwert (\*) LED зеленый SP ниже величины сигнала (\*)

Green LED LED Vert LED Grün LED зеленый

Selezione Set-point 1 attiva Selection Set-point 1 Sélection point de consigne 1 active Wahl vom Set-point 1 aktiv

Активация выбора настройки 1

LED Verde Green LED LED Vert LED Grün

Selezione Set-point 2 attiva Selection Set-point 2 Sélection point de consigne 2 active

Wahl vom Set-point 2 aktiv LED зеленый Активация выбора настройки 2

(\*) ±30 % della banda proporzionale (PB)

(\*) ±30 % proportional band (PB)

(\*) ±30 % de la bande proportionelle (PB)

(\*) ±30 % des proportionalbamdes (PB)

(\*) ±30 % пропорциональной частоты (PB)

Impostazione parametri di lavoro e LED di visualizzazione Working parameters setting and LEDS visualization Mise en place parametres de travail et LED/ voyant de visualisation Arbeitsparametereinstellung und anzeige-LED Настройка рабочих параметров и LED визуализация

Regolazioni disponibili versione STANDARD
Working STANDARD parameters setting
Réglages disponibles version STANDARD
Einstellungsmöglichkeiten in Standardausführung
Regulaciones disponibles versión STANDARD

Настройка рабочих параметров STANDARD



MAX
OUT

limitazione di Massimo RPM (set di fabbrica ='10')
Max output limit RPM (set = '10')
Limitation de Maximum RPM (set d'usine = '10')
Maximale Drehzahlbegrenzung UPM (Fabrikvoreinstellung = '10)
Лимит макс.на выходе RPM (заводская настройка = '10')

MIN OUT

Limite di Minimo RPM o di Cut-Off (set di fabbrica = '1')
Min output limit RPM or Cut-Off (set = '1')
Limite de Minimum RPM ou de Cut-Off (set d'usine = '1')
Minimale Drehzahlbegrenzung UPM (Fabrikvoreinstellung = '1)
Лимит мин. на выходе RPM или Cut-Off (заводская настройка = '1')

SP	Set-Point principale Main Set-Point Point de consigne principal Haupt-Set Point Основная настройка
	Основная настроика

SP	Set-Point aggiustamento
	Set-Point fine adjustment
adj.	Point de consigne ajustement
-	Einstellungs-Set Point
	Окончательная настройка

	¥ _	MAX-out	CUT-Off	MIN-out
_ =		Volt	Volt (*)	Volt (*)
fillator	1	0	60	40
F F .		70	85	65
ntazion entatio	3	100	110	90
Vatori indicativi della tensione di alimentazione ve Approximate output voltage value Valeurs indicatives de la lension d'alimentation ve Rothwerte der Ventilatoren versorgungsspanning	2 3 4 5 6 7	130	135	115
ne d e valu nslon d werson	5	160	150	135
Valori indicativi della tensione di a Approximate output voltage value Valeurs indicatives de la Tension di Richtwerte der Ventilatorenversory	6	185	160	150
della utput wes de	ਵ੍ਹੋ 7	205	170	160
Icativi nate or obcati te der	8 9 10	215	180	170
ort Ind proxim eurs in	9	225	190	180
B 64 8	10	230	190	185

- (\*) Per passare dal limite di Cut-Off al limite di MIN out, spostare il jumper J3 da posi zione ON1 a ON2; a parità di posizione del trimmer, verificare la differenza di valore VAC, come indicato in tabella
- (\*) To change factory setting from Cut-Off to MIN OUT, move jumper J3 from position ON1 to ON2; with the trimmer in the same position check the difference of the out put voltage value (Vac), as shown in the table.
- (\*) Pour passer de la limite de Cut-Off à la limite de MIN out, déplacer le jumper J3 de la position ON1 à ON2; a égalité de position du trimmer, contrôler la différence de valeur VAC, comme indiqué dans le tableau.
- (\*) zum Umschalten von der Cut-Off Begrenzung zur MIN-out Begrenzung muß der Jumper J3 von ON1 zu ON2 verstellt werden; wenn die Trimmerstellung gleich ist, muß die VAC Differenz geprüft werden (siehe Tabelle).
- (\*) Для изменения заводской настройки с Cut- of на MIN OUT переключите джампер J3 с позиции ON1 на ON2; с триммером в той же позиции проверьте разницу значения напряжения на выходе (Vac), как показано в таблице

Regolazione con doppio Set-Point (opzionale)

Working parameters setting with double Set-Point (optional)

Réglage avec double point de consigne (option)

Einstellung mit Dopplel-Set Point (Extra)

Regualción con doble Set-Point (opcional)

Настройка рабочих параметров с двойной настройкой (опция)

Scheda opzionale per funzione Doppio Set-Point con regolazione per Sp1 & Sp2 (predisposizione di fabbrica).

Per la selezione del Set-Point utilizzare l'ingresso 12 (SP2) della morsettiera M2.


Double Set-Point selection optional board **Sp1** and **Sp2** (factory presetting). To select Set-Point use the input 12 (SP2) on the terminal strip M2.


Carte optionnelle avec fonction Double point de consigne avec réglage pour Sp1 & Sp2 (prédisposition de fabrique).

Pour la sélection du Point e consigne utiliser l'entrée 12 (SP2) du bornier M2.

Extrakarte für die Doppel-Set Point Funktion mit Einstellungsmöglichkeit für Sp1 & Sp2 (Fabrikvoreinstellung). Um das Set Point zu wählen, muß der Eingang 12 (SP2) des Klemmbrettes M2 verwendet werden.

Панель двойной настройки Sp1 и Sp2 (заводская настройка). Для выбора настройки используйте вход 12 (Sp2) на панели M2





SP1 Set-Point 1 Main Set-Point 1 Point de consigne 1 Set Point 1 Настройка 1

SP1 adj. Set-Point 1 aggiustamento Set-Point 1 fine adjustment Point de consigne 1 ajustement Einstellung Set Point 1 Окончательная настройка 1

> SP2 Set-Point 2 Main Set-Point 2 Point de consigne 2 Set Point 2 Hacrpoilka 2

SP2 adj. Set-Point 2 aggiustamento Set-Point 2 fine adjustment Point de consigne 2 ajustement Einstellung Set Point 2 Окончательная настройка 2 Valori Set-Point scala 4-20 mA (Trasduttore Scala 4-20 mA)
Set-Point parameters scale 4-20 mA (Scale Transducer 4-20 mA)
Valeur poin de consigne échelle 4-20 mA (Transducteur Scala 4-20 mA)
Set Point Werte - Skala 4-20 mA (Wandler Skala 4-20 mA)
Шкала настройки параметров 4-20 mA (Преобразователь 4-20 mA)

SP -2-1 -3 -4 -5 -6 SP adj.						4-20	7 8 9 10 11 12 12 13						
-6	-5	-4	-3	-2	-1	S	P	+1	+2	+3	+4	+5	+6
7,00	7,05	7,15	7,25	7,35	7,45	1	7,56	7,66	7,76	7,86	7,96	8,06	8,11
7,51	7,56	7,66	7,76	7,86	7,96	2	8,06	8,16	8,26	8,36	8,46	8,56	8,61
8,51	8,56	8,66	8,76	8,86	8,96	3	9,06	9,16	9,26	9,36	9,46	9,56	9,61
9,51	9,56	9,66	9,76	9,86	9,96	4	10,06	10,16	10,26	10,36	10,46	10,56	10,61
10,51	10,56	10,67	10,77	10,87	10,97	5	11,07	11,17	11,27	11,37	11,47	11,57	11,62
11,52	11,57	11,67	11,77	11,87	11,97	6	12,07	12,17	12,27	12,37	12,47	12,57	12,62
12,52	12,57	12,67	12,77	12,87	12,97	7	13,07	13,17	13,27	13,37	13,47	13,57	13,62
13,52	13,57	13,67	13,78	13,88	13,98	8	14,08	14,18	14,28	14,38	14,48	14,58	14,63
14,53	14,58	14,68	14,78	14,88	14,98	9	15,08	15,18	15,28	15,38	15,48	15,58	15,63
15,53	15,58	15,68	15,78	15,88	15,98	10	16,08	16,18	16,28	16,38	16,48	16,58	16,63
16,53	16,58	16,68	16,78	16,88	16,99	-11	17.09	17,19	17,29	17,39	17,49	17,59	17,64
17,54	17,59	17,69	17,79	17,89	17,99	12	18,09	18,19	18,29	18,39	18,49	18,59	18,64
18,04	18,09	18,19	18,29	18,39	18,49	13	18,59	18,69	18,79	18,89	18,99	19,09	19,14

Valori Set-Point scala 0-15 bar (Trasduttore 4-20 mA)
Set-Point parameters scale 0-15 bar (Transducer 4-20 mA)
Valeur poin de consigne échelle 0-15 bar (Transducteur 4-20 mA)
Set Point Werte - Skala 0-15 bar (Wandler 4-20 mA)
Шкала настройки параметров 0-15 bar (Преобразователь 4-20 mA)

SP						0-	15 bar				SP		
-2 <sup>-1</sup> -3 -4 -5 SP adj.						5 4 3 2	7 8 9 10 11 12 12 13	**************************************					
-6	-5	-4	-3	-2	-1	'	SP	+1	+2	+3	+4	+5	+6
2,82	2,86	2,96	3,05	3,14	3,24	1	3,33	3,43	3,52	3,62	3,71	3,80	3,85
3,29	3,33	3,43	3,52	3,62	3,71	2	3,80	3,90	3,99	4,09	4,18	4,27	4,32
4,23	4,27	4,37	4,46	4,56	4,65	3	4,74	4,84	4,93	5,03	5,12	5,21	5,26
5,17	5,21	5,31	5,40	5,50	5,59	4	5,68	5,78	5,87	5,97	6,06	6,15	6,20
6,11	6,15	6,25	6,34	6,44	6,53	5	6,62	6,72	6,81	6,91	7,00	7,09	7,14
7,05	7,09	7,19	7,28	7,38	7,47	6	7,57	7,66	7,75	7,85	7,94	8,04	8,08
7,99	8,04	8,13	8,22	8,32	8,41	7	8,51	8,60	8,69	8,79	8,88	8,98	9,02
8,93	8,98	9,07	9,16	9,26	9,35	8	9,45	9,54	9,63	9,73	9,82	9,92	9,96
9,87	9,92	10,01	10,10	10,20	10,29	9	10,39	10,48	10,57	10,67	10,76	10,86	10,90
10,81	10,86	10,95	11,05	11,14	11,23	10	11,33	11,42	11,52	11,61	11,70	11,80	11,84
11,75	11,80	11,89	11,99	12,08	12,17	11	12,27	12,36	12,46	12,55	12,64	12,74	12,79
12,69	12,74	12,83	12,93	13,02	13,11	12	13,21	13,30	13,40	13,49	13,58	13,68	13,73
13,16	13,21	13,30	13,40	13,49	13,58	13	13,68	13,77	13,87	13,96	14,05	14,15	14,20

Valori Set-Point scala 0-25 bar (Trasduttore 4-20 mA)
Set-Point parameters scale 0-25 bar (Transducer 4-20 mA)
Valeur poin de consigne échelle 0-25 bar (Transducteur 4-20 mA)
Set Point Werte - Skala 0-25 bar (Wandler 4-20 mA)
Шкала настройки параметров 0-25 bar (Преобразователь 4-20 mA)


	SP						25 bar	SP					
		-1 -2 -3 -4 -5 -6	P adj.			5 4 3 2	7 6 7 8 9 10 11 12	10 +5 +6					
-6	-5	-4	-3	-2	-1		SP	+1	+2	+3	+4	+5	+6
4,69	4,77	4,93	5,08	5,24	5,40	1	5,55	5,71	5,87	6,03	6,18	6,34	6,42
5,48	5,55	5,71	5,87	6,03	6,18	2	6,34	6,50	6,65	6,81	6,97	7,12	7,20
7,04	7,12	7,28	7,44	7,59	7,75	3	7,91	8,06	8,22	8,38	8,53	8,69	8,77
8,61	8,69	8,85	9,00	9,16	9,32	4	9,47	9,63	9,79	9,94	10,10	10,26	10,34
10,18	10,26	10,41	10,57	10,73	10,88	5	11,04	11,20	11,35	11,51	11,67	11,82	11,90
11,75	11,82	11,98	12,14	12,30	12,45	6	12,61	12,77	12,92	13,08	13,24	13,39	13,47
13,31	13,39	13,55	13,71	13,86	14,02	7	14,18	14,33	14,49	14,65	14,80	14,96	15,04
14,88	14,96	15,12	15,27	15,43	15,59	8	15,74	15,90	16,06	16,21	16,37	16,53	16,61
16,45	16,53	16,68	16,84	17,00	17,15	9	17,31	17,47	17,62	17,78	17,94	18,09	18,17
18,02	18,09	18,25	18,41	18,57	18,72	10	18,88	19,04	19,19	19,35	19,51	19,66	19,74
19,58	19,66	19,82	19,98	20,13	20,29	11	20,45	20,60	20,76	20,92	21,07	21,23	21,31
21,15	21,23	21,39	21,54	21,70	21,86	12	22,01	22,17	22,33	22,48	22,64	22,80	22,88
21,94	22,01	22,17	22,33	22,48	22,64	13	22,80	22,95	23,11	23,27	23,42	23,58	23,66

Valori Set-Point scala 0-45 bar (Trasduttore 4-20 mA)
Set-Point parameters scale 0-45 bar (Transducer 4-20 mA)
Valeur poin de consigne échelle 0-45 bar (Transducteur 4-20 mA)
Set Point Werte - Skala 0-45 bar (Wandler 4-20 mA)
Шкала настройки параметров 0-45 bar (Преобразователь 4-20 mA)

			SP			0-	45 bar				SP		
		-1 -2 -3 -4 -5 -6	P adj.			4 5 3 2	7 6 7 8 9 110 111 12	10					
-6	-5	-4	-3	-2	-1	1 *	SP	+1	+2	+3	+4	+5	+6
8,45	8,59	8,87	9,15	9,43	9,72	1	10,00	10,28	10,56	10,85	11,13	11,41	11,55
9,86	10,00	10,28	10,56	10,85	11,13	2	11,41	11,69	11,97	12,26	12,54	12,82	12,96
12,68	12,82	13,10	13,38	13,67	13,95	3	14,23	14,51	14,80	15,08	15,36	15,64	15,78
15,50	15,64	15,92	16,21	16,49	16,77	4	17,05	17,33	17,62	17,90	18,18	18,46	18,60
18,32	18,46	18,75	19,03	19,31	19,59	5	19,87	20,16	20,44	20,72	21,00	21,28	21,43
21,14	21,28	21,57	21,85	22,13	22,41	6	22,70	22,98	23,26	23,54	23,82	24,11	24,25
23,97	24,11	24,39	24,67	24,95	25,24	7	25,52	25,80	26,08	26,36	26,65	26,93	27,07
26,79	26,93	27,21	27,49	27,77	28,06	8	28,34	28,62	28,90	29,19	29,47	29,75	29,89
29,61	29,75	30,03	30,31	30,60	30,88	9	31,16	31,44	31,72	32,01	32,29	32,57	32,71
32,43	32,57	32,85	33,14	33,42	33,70	10	33,98	34,26	34,55	34,83	35,11	35,39	35,53
35,25	35,39	35,67	35,96	36,24	36,52	11	36,80	37,09	37,37	37,65	37,93	38,21	38,36
38,07	38,21	38,50	38,78	39,06	39,34	12	39,62	39,91	40,19	40,47	40,75	41,04	41,18
39,48	39,62	39,91	40,19	40,47	40,75	13	41,04	41,32	41,60	41,88	42,16	42,45	42,59

Valori Set-Point scala 10 °C a 6 °C (Sensore NTC 10 kohm @ 25 °C)
Set-Point parameters scale 10 °C a 6 °C (Sensore NTC 10 kohm @ 25 °C)
Valeur poin de consigne échelle 10 °C a 6 °C (Sensore NTC 10 kohm @ 25 °C)
Set Point Werte - Skala 10 °C a 6 °C (NTC Fühler 10 kohm @ 25 °C)
Шкала настройки параметров 10 °C - 60 °C (Датчик NTC 10 kohm @ 25 °C)

	sp 10-60 °C							SP						
	-3 -4 -5 -5 SP adj.					3 3	7 8 9 10 11 12 13	**************************************						
-6	-5	-4	-3	-2	-1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	SP "	+1	+2	+3	+4	+5	+6	
2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	1	5	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	
7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	2	10	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	
12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	3	15	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	
17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	4	20	20,50	21,00	21,50	22,00	22,50	23,00	
22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	24,50	5	25	25,50	26,00	26,50	27,00	27,50	28,00	
27,00	27,50	28,00	28,50	29,00	29,50	6	30	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00	
32,00	32,50	33,00	33,50	34,00	34,50	7	35	35,50	36,00	36,50	37,00	37,50	38,00	
37,00	37,50	38,00	38,50	39,00	39,50	8	40	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	
42,00	42,50	43,00	43,50	44,00	44,50	9	45	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50	48,00	
47,00	47,50	48,00	48,50	49,00	49,50	10	50	50,50	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00	
52,00	52,50	53,00	53,50	54,00	54,50	11	55	55,50	56,00	56,50	57,00	57,50	58,00	
57,00	57,50	58,00	58,50	59,00	59,50	12	60	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	63,00	
62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	13	65	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	




	2 8 6 3 3 3	2,96	3,05	3,14 3,62	3,24	1 2	3,33	3,43	3,52 3,99	3,62	3,71	3, 90	Г
	4 27	3,43 4,37	3,52 4,46	4,56	3,71 4,65	3	4.74	4,84	4,93	4,09 5,03	4,18 5,12	4, 27 5, 21	
	5 21 6 3 5	5,31 6,25	5,40 6,34	5,50	5,59	4 5	5,68 6,62	578 672	5,87 6,81	5,97 6,91	6,06	6, 15	ı
	7 0 9	7.19	7,28	7,38	6,63 7,47	6	7,57	7.66	7,7 5	7,85	7,00	7,00 8,04	ı
	8 04	8,13	8,22	8,32	8,41	7	8,51	0.3,8	8,69	8,79	8,88	8,98	ı
	8 9 8 9 9 2	9,07	9,16 10,10	926	9,35	8	10,39	9,54	9,63	9,73	9,82	9,92	ı
	10 86	10,01	11.05		11,23	1 0	11,33	10 # 8	11,52	10, 67 11, 61	11,76	11,90	ı
	11 80	11,89	11,99	12,08	12,17	11	12,27	12,36	12,46	12, 55	12,64	12,74	ı
	12 74	12,83	12,93	13,02		12	13,21	13,30	13,40	13, 49	1 3,5 8	13,68	ı
	13 21	13.30	13,40	13 4 9	13.58	13	13.68	13 2 7	13.87	13,96	14.05	14.15	1
	<u> </u>		SP ac	_		0-2				SP a	_		1
	4 77	4.93	5.08	524	5.40	POS 1	SP 5,55	571	5.87	6.03	6,18	6,34	H
	5 55	5,71	5,87	6,03	6,18	2	6,34	6,50	6,65	6,81	6,97	7, 12	ı
0	7 1 2	7,28	7,44	7,59	7,75	э	7,91	9.0,8	8,22	8,38	8,53	8,69	ı
	8 6 9 10 2 6	8,85 10,41	9,00	9,16 10,73	9,32	5	11,04	9,63	979 1125	9,94	10,10	10,26	ı
Ě	11 82	11,98	12,14	12,30	12,45	6	12.61	12,77	12,92	13, 08	13,24	13,39	ı
⋖	13 39	13,55	13,71	13,86	14,02	7	14,18	14,33	1449	14, 65	14,80	14,96	ı
우	14 96	15,12	15,27	15 # 3	15,50	8	15,74	15,90	16,06	16, 21	16,37	16,53	ı
曲	16 #3 18 #9	16,68	16,84	17,00	17,15	10	17,31	17,47	17,62	17, 78 19, 35	17,94	18,00	ı
귬	19 56	19,82	20,98	20,13	20,29	11	20,45	20.60	2076	20, 92	21,07	21,23	ı
Ĩ	21 23	21,39	21,54	21 7 0		12	22,01	22,17	22,33	22, 48	22,64		ı
конденсатор	22 01	22,17	29,83	22 A S	22,64	13	22.80	23.0 s	23,11	29, 27	2242	22,69	1
$\sim$	<u> </u>		SP ad			P08	5 bar	<u> </u>		SP a			L
	-5 8 5 9	9,87	9,15	-2 9,43	-1 9.72	1	10,00	10,28	10,56	+ 3 10, 8s	11,13	11,41	ł
	10 00	1 0,28	10,56		1 1,13	2	11,41	11,69	11,97	12, 26	12,54	12,82	ı
苗	12 B2	1 3,10	13,38 16,21	13,67 16,49	1 8,95	3	1423	14,51 17,33	14,80	15, 08 17, 90	15,36 18,18	15,64 18,46	ı
			16,21		1 9,59	5	10,87	20,16	20,44	20, 72	21,00	21,28	ı
5			19.03	19.21									1
5	18 #6 21 28	1 8,75	19,03 21,8s	19,31 22,13	2 2,41	6	22,70	23,98	2326	23, 54	23,82	24,11	1
2	18 #6 21 28 24 3 1	1 8,75 2 1,57 2 4,39	21,85 24,67	22,13 24,95	2 2,41	6 7	22,70	23,08 25,80	23,26	23, 54 26, 36	23,82 26,65	26,93	
й кул	18 #6 21 28	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1	21,85 24,67 27,49	22,13 24,95 27,77	2 2,41 2 5,24 2 8,06	6	22,70 25,52 28,34	23,08 25,80 28,62	2326 26,08 28,90	23, 54 26, 36 29, 19	23,82 26,65 29,47	26,03 29,75	
АЙ КУЛ	18 #6 21 28 24 31 25 93 29 75 32 57	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85	21,85 24,67 27,49 30,31 33,14	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42	2 2,41 2 5,24 2 8,06	6 7 8 9	22,70 25,52 28,34 31,16 33,98	23,08 25,80 28,62 31,44 34,26	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55	23, 54 26, 36	23,82 26,65 20,47 32,20 35,11	26,03 29,75 32,57 35,30	
<b>цРАЙ КУЛ</b>	18 #6 21 28 24 11 26 93 29 75 32 57 35 39	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67	21,85 24,67 27,49 30,31 33,14 36,96	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,88 3 3,70 3 6,52	6 7 8 9 1 0 11	22,70 25,52 28,34 31,16 33,98 36,80	23,08 25,80 29,62 31,44 34,26 37,09	23,26 26,08 28,90 31,72 34,55 37,37	23, 54 26, 36 29, 19 32, 01 34, 83 37, 65	23,82 26,65 29,47 32,29 35,11 37,03	26,03 29,75 32,57 35,39 38,21	
ДРАЙ КУЛЕР	18 #6 21 28 24 31 25 93 29 75 32 57	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85	21,85 24,67 27,49 30,31 33,14	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,88 3 3,70 3 6,52 3 9,34	6 7 8 9	22,70 25,52 28,34 31,16 33,98	23,08 25,80 28,62 31,44 34,26	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55	23, 54 26, 36 29, 10 32, 01 34, 83	23,82 26,65 20,47 32,20 35,11	26,03 29,75 32,57 35,30	
ДРАЙ КУЛ	18 #6 21 28 24 11 25 93 29 75 32 57 35 39 38 21	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50	21, 85 24, 67 27, 49 90, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,88 3 3,70 3 6,52 3 9,34	6 7 8 9 10 11 12 13	22,70 25,52 28,34 31,16 33,98 36,80 39,82 41,04	23,08 25,80 28,62 31,44 34,26 37,09 39,91	2326 2608 2890 3172 3455 3727 4019	23, 54 26, 36 29, 10 32, 01 34, 83 37, 65 40, 47 41, 89	23,82 26,65 29,47 32,29 35,11 37,03 40,75 42,16	26,03 29,75 32,57 35,39 38,21 41,04	
ДРАЙ КУЛ	18 #6 21 28 24 11 26 93 20 75 32 57 35 39 38 21 39 62	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91	21, 85 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19 SP 8.0	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,98 3 3,70 3 6,52 3 9,34 4 0,75	10 11 12 13	22,70 25,52 28,34 31,16 33,08 36,80 30,62 41,04	23,08 25,80 29,62 31,44 24,26 37,09 39,01 41,32	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55 37,27 40,19 41,60	23, 54 26, 36 29, 10 32, 01 34, 83 37, 65 40, 47 41, 83	23,82 26,65 29,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16	26,03 29,75 32,57 35,30 38,21 41,04 42,45	
ДРАЙ КУЛ	18 #6 21 28 24 11 25 93 29 75 32 57 35 39 38 21	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50	21, 85 24, 67 27, 49 90, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,88 3 3,70 3 6,52 3 9,34 4 0,75	6 7 8 9 10 11 12 13	22,70 25,52 28,34 31,16 33,98 36,80 39,82 41,04	23,08 25,80 28,62 31,44 34,26 37,09 39,91	2326 2608 2890 3172 3455 3727 4019	23, 54 26, 36 29, 10 32, 01 34, 83 37, 65 40, 47 41, 89	23,82 26,65 29,47 32,29 35,11 37,03 40,75 42,16	26,09 29,75 32,57 35,30 38,21 41,04 42,45	
ДРАЙ КУЛ	18 #6 21 28 24 11 26 93 20 75 32 57 35 39 38 21 39 62 -5 2,5 7,5	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91	21, 85 24, 67 27, 40 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19 SP 8.0 -3 3,5 8,5	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,98 3 3,70 3 6,52 3 9,34 4 0,75	1 0 11 1 2 1 3 1 0 Pos	22,7 0 25,5 2 28,3 4 31,1 6 33,0 8 30,8 2 41,0 4 60°C SP 5° 10°	23,08 25,80 28,62 31,44 34,26 37,09 39,91 41,32 + 1	2326 26,08 28,00 31,72 34,55 37,37 40,19 41,60 +2 6,0 11,0	29, 54 26, 95 29, 19 32, 01 34, 83 37, 85 40, 47 41, 88 SP 80 6, 5	29,92 26,55 29,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 1].	26,03 29,75 32,57 35,39 38,21 41,04 42,45 +5 7,5 12,5	_
ДРАЙ КУЛ	18 #6 21 28 24 J1 26 93 29 75 32 57 35 39 38 21 39 62 -5 2,5 7,5 12,5	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91	21, 85 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 10  SP 8, 6 13, 5	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,88 3 3,72 3 6,52 3 9,34 4 0,75 -1 4,5 9,5 14,5	10 11 12 13 10 10 10 11 12 13	22,7 0 25,5 2 28,3 4 31,1 6 33,9 8 36,8 0 39,8 2 41,0 4 60°C SP	23,08 25,80 28,62 31,44 24,26 37,09 39,91 41,32 + 1 5,5 10,5 15,5	2326 26,08 28,90 31,72 34,55 37,37 40,19 41,60 11,0 16,0	23, 54 26, 96 29, 19 32, 01 34, 83 37, 65 40, 47 41, 88 SP 8( + 3) 6,5 11,5 16,5	29,82 26,65 29,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 11]. +4 7,0 1 2,0 1 7,0	26,93 29,75 32,57 35,39 38,21 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5	-
ДРАЙ КУЛ	18 #6 21 28 24 J1 26 93 29 75 32 57 35 39 38 21 39 62  -5 2,5 7,5 12,5	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91 -4 3,0 8,0 1 3,0 1 8,0	21, 85 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 10  SP 8, 6 13, 5 18, 5	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,88 3 3,72 3 6,52 3 9,34 4 0.75 -1 4,5 9,5 14,5 10,5	10 11 12 13 10 10 10 12 13	22,7 0 25,5 2 28,3 4 31,16 8 36,8 0 30,8 2 41,0 4 -60°C SP 50° 10° 10° 10° 20°	23,08 25,80 28,62 31,44 24,26 37,09 39,91 41,32 + 1 5,5 10,5 15,5 20,5	23,26 26,08 28,90 31,72 34,55 40,19 41,60 +2 6,0 11,0 21,0	23, 54 26, 36 29, 19 32, 01 34, 83 37, 65 40, 47 41, 88 SP 80 + 3 6, 5 11, 5 16, 5 21, 5	29,82 26,65 29,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 11, +4 7,0 12,0 17,0 22,0	26,93 29,75 32,57 35,39 38,21 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5 22,5	-
драй кул	18 A6 21 28 24 11 25 92 20 75 32 37 35 39 38 21 39 62 -5 2,5 7,5 12,5 12,5 22,5 27,5	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91	21, 85 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 10  SP 8, 6 13, 5	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,88 3 3,72 3 6,52 3 9,34 4 0,75 -1 4,5 9,5 14,5	10 11 12 13 10 POS 1 2 3 4 5 6	22,7 0 25,5 2 28,3 4 31,1 6 33,9 8 36,8 0 39,8 2 41,0 4 60°C SP	23,08 25,80 28,62 31,44 24,26 37,09 39,91 41,32 + 1 5,5 10,5 15,5	2326 26,08 28,90 31,72 34,55 37,37 40,19 41,60 11,0 16,0	23, 54 26, 96 29, 19 32, 01 34, 83 37, 65 40, 47 41, 88 SP 8( + 3) 6,5 11,5 16,5	29,82 26,65 29,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 11]. +4 7,0 1 2,0 1 7,0	26,93 29,75 32,57 35,39 38,21 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5	
дРАЙ КУЛ	18 A6 21 28 24 11 25 92 20 75 32 37 35 39 38 21 39 62 -5 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 32,5	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 2 2,3 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91 -4 3,0 8,0 1 3,0 1 8,0 2 8,0 3 9,91	21, 8s 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19 SP 80 -3 3,5 8,5 13,5 18,5 28,5 33,5 33,5	22,13 24,05 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 6,06 3 0,88 3 0,70 3 6,52 3 0,34 4 0,75 -1 4,5 0,5 1 4,5 1 9,5 1 4,5 2 2,5 3 4,5	10 11 12 13 10 10 10 12 13 12 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10	22,7 0 25,5 2 28,3 4 31,16 33,0 8 36,8 0 30,8 2 41,0 4 41,0 4 50°C SP 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C	23,08 25,80 29,52 31,44 34,26 37,09 39,91 41,32 +1 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 30,5 35,5	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55 37,37 40,19 41,60 11,0 16,0 21,0 21,0 31,0 36,0	29, 54 26, 96 29, 19 32, 91 34, 83 37, 85 40, 47 41, 88  SP 8( + 3) 6, 5 11, 5 21, 5 26, 5 31, 5 36, 5	29,82 26,55 29,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 7,0 1 2,0 1 7,0 2 2,0 2 2,0 3 2,0 3 7,0	26,03 29,75 32,57 35,39 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5 22,5 32,5 37,5	
драй кул	18 A 6 21 28 24 11 26 93 29 75 32 57 35 39 38 21 30 62 -5 12,5 17,5 22,5 22,5 32,5 37,5	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91 -4 3,0 18,0 18,0 28,0 28,0 3 3,0 18,0 3 3,0 18,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0	21, 8s 24, 67 27, 49 30, 31 36, 96 38, 78 40, 19 SP 8, 0 -3 3, 5 18, 5 18, 5 22, 5 22, 5 28, 5 38, 5 38, 5	22,13 24,95 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47  1,0 14,0 14,0 24,0 24,0 24,0 39,0	2 2,41 2 5,24 2 6,08 3 3,70 3 6,52 3 9,34 4 0,75 -1 4,5 9,5 1 4,5 1 9,5 2 4,5 2 9,5 3 9,5	1 0 11 1 2 1 3 1 0 Pos 1 2 3 4 5 6 7 8	22,7 0 25,5 2 28,3 4 31,16 33,0 8 30,8 2 41,0 4 -60°C SP 5° 10° 15° 20° 25° 30° 30° 40°	23,08 25,80 29,62 31,44 34,26 37,09 39,01 41,32 + 1 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 30,5 35,5 40,5	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55 37,37 40,19 41,60 11,0 16,0 21,0 26,0 31,0 36,0 41,0	29, 54 26, 95 29, 10 32, 01 34, 83 37, 65 40, 47 41, 89 5P 3.0 + 3 6, 5 11, 5 16, 5 21, 5 25, 3 31, 5 31, 5 31, 5	29,82 26,65 20,47 32,21 35,11 37,93 40,75 42,16 7,00 17,0 22,0 27,0 32,0 37,0 42,0	26,03 29,75 32,57 35,39 38,21 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5	<u> </u>
драй кул	18 A6 21 28 24 11 25 92 20 75 32 37 35 39 38 21 39 62 -5 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 32,5	1 8,75 2 1,57 2 4,39 27,1 2 2,3 3 2,85 3 5,67 3 8,50 3 9,91 -4 3,0 8,0 1 3,0 1 8,0 2 8,0 3 9,91	21, 8s 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19 SP 80 -3 3,5 8,5 13,5 18,5 28,5 33,5 33,5	22,13 24,05 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47	2 2,41 2 5,24 2 6,06 3 0,88 3 0,70 3 6,52 3 0,34 4 0,75 -1 4,5 0,5 1 4,5 1 9,5 1 4,5 2 2,5 3 4,5	10 11 12 13 10 10 10 12 13 12 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10	22,7 0 25,5 2 28,3 4 31,16 33,0 8 36,8 0 30,8 2 41,0 4 41,0 4 50°C SP 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C	23,08 25,80 29,52 31,44 34,26 37,09 39,91 41,32 +1 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 30,5 35,5	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55 37,37 40,19 41,60 11,0 16,0 21,0 21,0 31,0 36,0	29, 54 26, 96 29, 19 32, 91 34, 83 37, 85 40, 47 41, 88  SP 8( + 3) 6, 5 11, 5 21, 5 26, 5 31, 5 36, 5	29,82 26,55 29,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 7,0 1 2,0 1 7,0 2 2,0 2 2,0 3 2,0 3 7,0	26,03 29,75 32,57 35,39 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5 22,5 32,5 37,5	_
драй кул	18 # 6 21 28 24 J1 25 93 20 75 32 57 35 39 38 21 30 62 -5 17,5 22,5 22,5 22,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32	1 8,7s 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,8s 3 8,50 3 0,91 3 0,91 3,0 8,0 1 3,0 2 2,0 2 2,0 3 8,0 4 3,0 4 3,0 4 3,0 4 3,0 5 3,0 6 3,0 6 3,0 7 3,0 8 3	21, 85 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19  SP 80 -3 3, 5 18, 5 22, 5 22, 5 28, 5 33, 5 38, 5 48, 5 48, 5 48, 5 48, 5	22,13 24,85 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47  1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,4 6 5,0	2 2,41 2 5,24 2 6,06 3 0,88 3 3,70 3 6,52 3 0,34 4 0,75 -1 4,5 0,5 1 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 3 0,5 4 4,5 4 9,5 5 4,5 5 4,5 5 4,5	10 11 11 12 13 10 10 11 12 13 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	22,7 0 25,5 2 28,34 31,16 33,9 8 36,8 0 39,8 2 41,0 4 50°C SP 50°C 10° 15° 20° 30° 30° 40° 40° 45° 50°	23,08 25,80 29,62 31,44 24,26 37,09 39,01 41,32 +1 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 35,5 40,5 50,5 55,5 55,5	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55 37,27 40,19 +2 6,0 11,0 21,0 21,0 21,0 36,0 41,0 46,0 51,0 56,0	25, 54 26, 95 29, 19 34, 83 37, 85 40, 47 41, 88  SP 8( + 3 6, 5 11, 5 25, 5 31, 5 26, 5 41, 5 46, 5 51, 5 55, 5	29,82 26,65 20,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 11, 12,0 27,0 27,0 32,0 42,0 47,0 47,0 57,0 57,0	26,03 29,75 32,75 38,39 38,21 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 52,5	<u></u>
драй кул	18 A6 2 24 J1 1 28 24 J2 24 J2 25 92 52 92 52 92 52 92 52 92 52 92 52 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92	1 8,75 2 1,57 2 4,30 3 2,85 3 8,50 3 9,91 -4 3,0 8,0 1 3,0 1 8,0 2 8,0 3 8,5 1 8,0 1 8,0 2 8,0 3 8,5 1 8,0 4 8,0 4 8,0 4 8,0 5 8,0 6 8,0 6 9,0 7 8,0 8 9,0 8	21, 85 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 79 40, 19  SP 80 -3 2,5 8,5 18,5 22,5 28,5 38,5 42,5 48,5 58,5	22,13 24,05 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47  1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0	2 2,41 2 5,24 2 8,06 3 0,98 3 2,70 3 6,52 3 0,34 4 0,75 	10 11 12 13 10 10 11 12 13 13 14 56 78 90 11 11 12	22,7 0 25,5 2 28,34 31,16 33,9 8 36,8 0 30,8 2 41,0 4 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C	23,08 25,80 29,62 31,44 34,26 37,09 39,01 41,32 +1 5,5 10,5 10,5 10,5 20,5 20,5 25,5 30,5 40,5 40,5 40,5 60,5	2 9 2 6 2 6 0 8 2 8 0 0 3 1 7 2 3 4 5 5 3 7 8 7 4 1 6 0 11, 0 21, 0 31, 0 31, 0 41, 0 31, 0 41, 0 51, 0 51, 0 51, 0	25, 54 26, 95 29, 19 34, 83 37, 85 40, 47 41, 88  SP 8( + 3 6, 5 11, 5 26, 5 31, 5 46, 5 51, 5 56, 5 56, 5 56, 5	29,92 26,65 29,27 35,11 37,93 40,75 42,16 7,0 12,0 27,0 27,0 27,0 32,0 47,0 47,0 52,0 62,0	26,03 29,75 32,57 38,39 38,21 41,04 42,45 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 47,5 52,5 57,5 52,5	
драй кул	18 A 6 21 28 24 J1 25 93 20 75 32 57 35 39 38 21 30 62 -5 12,5 7,5 12,5 17,5 22,5 22,5 22,5 32,5 37,5 42,5 52,5	1 8,7s 2 1,57 2 4,39 27,1 3 0,03 3 2,8s 3 8,50 3 0,91 3 0,91 3,0 8,0 1 3,0 2 2,0 2 2,0 3 8,0 4 3,0 4 3,0 4 3,0 4 3,0 5 3,0 6 3,0 6 3,0 7 3,0 8 3	21, 85 24, 67 27, 49 30, 31 33, 14 36, 96 38, 78 40, 19  SP 80 -3 3, 5 18, 5 22, 5 22, 5 28, 5 33, 5 38, 5 48, 5 48, 5 48, 5 48, 5	22,13 24,85 27,77 30,60 33,42 36,24 39,06 40,47  1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,4 6 5,0	2 2,41 2 5,24 2 6,06 3 0,88 3 3,70 3 6,52 3 0,34 4 0,75 -1 4,5 0,5 1 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 3 0,5 4 4,5 4 9,5 5 4,5 5 4,5 5 4,5	10 11 11 12 13 10 10 11 12 13 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	22,7 0 25,5 2 28,34 31,16 33,9 8 36,8 0 39,8 2 41,0 4 50°C SP 50°C 10° 15° 20° 30° 30° 40° 40° 45° 50°	23,08 25,80 29,62 31,44 24,26 37,09 39,01 41,32 +1 5,5 10,5 15,5 20,5 25,5 35,5 40,5 50,5 55,5 55,5	23,26 26,08 28,00 31,72 34,55 37,27 40,19 +2 6,0 11,0 21,0 21,0 21,0 36,0 41,0 46,0 51,0 56,0	25, 54 26, 95 29, 19 34, 83 37, 85 40, 47 41, 88  SP 8( + 3 6, 5 11, 5 25, 5 31, 5 26, 5 41, 5 46, 5 51, 5 55, 5	29,82 26,65 20,47 32,29 35,11 37,93 40,75 42,16 11, 12,0 27,0 27,0 32,0 42,0 47,0 47,0 57,0 57,0	26,03 29,75 32,75 38,39 38,21 41,04 42,45 +5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 52,5	

0-15 bar


1 POS SP +1


Abcdefg -> = STANDARD LU-VE


Abcdetg → = STAN	DANL	, E0-4E		ITALIANO		
Valeri atandard dalla handa nya	Pos	izione.	Default	Fonzione	Modalità	
Valori standard della banda pro- porzionale (Pb):		REV		O-Waiting Familia	Inversa	1 🖂 REV
Trasduttore 4-20 mA Pb = 2.5 mA.	J1	DIR	DIR	Caratteristica di regolazione	<u>Diretta</u>	2 DIR
Sensore NTC 10kohm@25°C		MAX			Ventilatori al massimo	
Pb = 7.0 °C • MAX = Velocità massima ventila-	J2	MIN	SP MAX	Tensione di uscita al Set-Point	Ventilatori al minimo	SP 1 2 SP MAX ■ MIN
tori. • Min = Velocità minima ventilatori.	J3	CUT-OFF	OUT OFF	Mada bisis associations	Tensione di accensione	1 2
Off = Ventilatori fermi.      Vac = Tensione alimentazione	13	MIN	CUT-OFF	Modo inizio regolazione	Limitaz, di MIN. velocità RPM %	CUT[■● ] OFF MIN
carico.  • Pb = Banda proporzionale.	J4	PWM	0-10	Comando per unità SLAVE	Segnale PWM (in corrente 20 mA)	1 PWM
T b = Banda proporzionale.		<u>0-10 Vdc</u>		di Extra-potenza	Segnale analogico 0-10 Vdc	2 ■ 0-10
0	D	osition	Default	ENGLISH Function	Mode	
Standard value proportional band (Pb):		REV			Reverse	1□REV
Transducier 4-20 mA	J1	DIR	<u>DIR</u>	Regulation mode jumper	<u>Direct</u>	2 DIR
Pb = 2.5 mA.		MAX			MAX fans speed	
<ul> <li>NTC probe 10kohm@25 °C</li> <li>Pb = 7.0 °C.</li> </ul>	J2	MIN	SP MAX	Speed at Set-Point	MIN fans speed	SP 1 2 SP MAX MIN
MAX = Max. fans speed.     Min = Min fans appead.	<u> </u>	CUT-OFF			Start voltage	1 2
Min = Min. fans speed.     Off = Fans Off.	J3	MIN	CUT-OFF	Start regulation mode	Start voltage MIN. speed RPM %	CUT MIN
<ul> <li>Vac = Fans power supply.</li> <li>Pb = Proportional band.</li> </ul>	J4	PWM	0-10	Input power unit SLAVE	PWM signal (in current 20 mA)	1 PWM
	04	0-10 Vdc	0-10		0-10 Vdc analog signal	2 0-10
		1.1	B ( !:	FRANCAIS	N 1 2:4	
Valeurs standard de la bande pro- portionnelle (Pb):		osition REV	Default	Fonction	Modalité Inverse	1 □ REV
Transducteur 4-20 mA Pb = 2.5 mA.	J1	DIR	DIR	Caractéristique de réglage	<u>Directe</u>	2 DIR
Capteur NTC 10kohm@25°C	10	MAX	CD MAY	* * 1 2	Ventilateurs au maximum	SP 1 2 SP
Pb=7.0°C. • MAX = Vitesse maximale ventila-	J2	MIN	SP MAX	Tension de sortie au point de consigne	Ventilateurs au minimum	MAX MIN
teurs.  • Min = Vitesse minimale ventila-	J3	CUT-OFF	CUT-OFF	Mode d'ébut réglage	Tension d'allumage	1 2
teurs. • Off = Ventilateurs arrêtes		MIN		mode a chairegrage	Limitation . de vitesse MIN. RPM %	CUT MIN MIN
Vac = Tension alimentation charge.	J4	PWM	0-10	Commande pour unité SLAVE	Signal PWM (en courant 20 mA)	1 PWM
Pb = Bande proportionnelle.		0-10 Vdc		d'Extra-puissance	Signal analogique 0-10 Vdc	2 ■ 0-10
	В	a cities	Default	DEUTSCH Function	Mode	
Standardwerte des Proportio- nalbandes (Pb):		osition REV	Derault		Umgekehrt	1□REV
Wandler 4-20 mA     Pb = 2.5 mA.	J1	DIR	DIR	Einstellung	<u>Direkt</u>	2 de DIR
NTC Fühler 10kohm@25 °C		MAX			MAX Ventilatorendrehzahlen	
Pb = 7.0 °C. • MAX = Ventilatorenhöchstdreh-	J2	MIN	SP MAX	Ausgangsspannung am Set-Point	MIN Ventilatorendrehzahlen	SP 1 2 SP MAX ███ MIN
zahlen.		CUT-OFF			Einschaltspannung	1 2
<ul> <li>Min = Ventilatorenmindestdreh- zahlen.</li> </ul>	J3	MIN	CUT-OFF	Einstellungsbeginn	MIN. Drehzahlenbegrenzung UPM %	CUT MIN
Off = Ventilatorenstillstand Off.     Vac = Lastversorgungsspannung.	<u> </u>	PWM		Steuerung für SLAVE Einheit	PWM Signal (20 mA Strom)	1 PWM
Pb = Proportionalband	J4	0-10 Vdc	<u>0-10</u>	für Extraleistung	Analogisches Signal 0-10 Vdc	2 0-10
	П.		0	РУССКИЙ		
Стандартное значение пропорцио- нальной частоты (Pb)	110	зиция REV	Ошибка	Функция	Режим Реверс	1□ REV
• Преобразователь 4-20 mA	J1	DIR	<u>DIR</u>	Джампер режима регуляции	Директ	2 DIR
Pb=2.5 mA • Сенсор NTC 10kohm@25°C	10	MAX	CD MAN	Настрайна сположн	Макс.скорость вентиляторов	
Pb=7.0°C. • MAX = Макс. скорость	J2	MIN	SP MAX	Настройка скорости	Мин.скорость вентиляторов	SP 1 2 SP MAX MIN
вентиляторов • Min = Мин.скорость вентиляторов	J3	CUT-OFF	CUT-OFF	Payrum nangganun cranza	Tensión di accensione	1 2
• Of f= Вентиляторы выкл.	00	MIN	<u> </u>	Режим регуляции старта	Стартовое напряжение МИН.ско- рости RPM %	OFF MIN
• Vac = Питание вентиляторов • Pb = Пропорциональная частота	J4	PWM	0-10	Питание модуля SLAVE	Сигнал PMW (ток 20 mA)	1 PWM
	-1	0-10 Vdc	2.0		<u>Аналоговый сигнал 0-10 Vcd</u>	2 ■ 0-10




MASTER mode working








SLAVE mode working Modalità SLAVE Modalité SLAVE SLAVE - Modus / Режим SLAVE







LU-VE S.p.A. si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso

LU-VE S.p.A. reserves the right to LU-VE S.p.A. "LU-VE S.p.A. se ré- LU-VE S.p.A. behält sich das modify the features of its products serve le droit de modifier ses prowithout prior notice. duits sans préavis."

Recht vor, ihre Produkte ohne vorheriger Benachrichtigung zu veränden.

LU-VE S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления

LU-VE CONTARDO

FRANCE 69321 LYON Cedex 05 4, quai des Etroits Tel. +33 4 727 798 68 Fax +33 4 727 798 67 E-mail: luve@luve.fr

LU-VE CONTARDO DEUTSCHLAND GmbH 70507 STUTTGART Bruno - Jacoby - Weg 10 Tel. +49 711 7272 11.0 Fax +40 711 7272 11.20 E-mail: zentrale@luve.de

LU-VE CONTARDO
IBERICA S.L.
28230 LAS ROZAS (MADRID) - ESPAÑA
Valle de Alcudia, 3 - 2ª Pta Offic. 9
dd Eftend VIII
4.23, str.6 E-mail: luveib@luve.com.es

LU-VE CONTARDO UK-EIRE OFFICE FAREHAM HANTS P.O. Box 3 PO15 7YU Tel. +44 1 489 881 503 Fax +44 1 489 881 504 E-mail: info@fuveuk.com

Branches:

Tel. +7 495 685 9396 Fax +7 495 685 9355 E-mail: office@luve-russia.com

LU-YE CONTARDO CARIBE, SA SAN JOSE - COSTA RICA Calle 38, Avda. 3, Tel. +506 258 7103 +506 394 7573 Fax +506 258 7103

E-mail: luvecar@ice.co.cr

LU-VE PACIFIC PTY. LTD. 3074 AUSTRALIA THOMASTOWN - VICTORIA 84 Northgate Drive 101, 461 3 946 418 60 Fax +61 3 946 408 60

Headquarters. LU-V CONTARDO

LU-VE S.p.A.

21040 UBOLDO VA ITALY Via Caduti della Liberazione, 53 Tel. +39 02 96716.1 Fax +39 02 967 80 560 E-mail: sales@luve.it http://www.luve.it